


PRS
INSPECCION TECNICA

Santiago 4 de Marzo de 2010

INFORME DE INSPECCION TECNICA
Colegio Dunalastair Valle Norte

Por la presente se declara que habiendo realizado una inspeccion ocular a la estructura de los edificios del colegio Dunalastair Valle Norte ubicado en Camino el Solar S/N en la comuna de Colina, se pudo constatar que los diferentes elementos que forman parte de la estructura no presentan daños estructurales mayores que representen peligro para la integridad del edificio, observándose sólo la aparición de fisuras en uniones entre elementos estructurales y tabiques, las que son totalmente esperadas y predecibles ante un sismo de la magnitud ocurrida.



Patricio Rojas Silva
Constructor Civil UC
PRS Inspección Técnica

Patente Profesional N° 704564, Lo Barnechea.